



# Alle Messing- und Bronzelager aufsteigend nach Zapfenmaß sortiert

In übersichtlicher Vergleichstabelle

**Rudolf Flume  
Technik GmbH**

Hachestr. 66  
D-45127 Essen  
Email: [info@flume.de](mailto:info@flume.de)  
[www.flume.de](http://www.flume.de)

**Telefon-Bestellhotline**

+49 201 1899 - 0

**Kostenlose  
Fax-Bestellhotline**

+49 800 1899 - 100

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172201</b>	KWM Lager KL201	KWM-Messing - KL	0,10	0,25	0,82	KL201
<b>7172202</b>	KWM Lager KL 202	KWM-Messing - KL	0,10	0,35	1,02	KL202
<b>7172203</b>	KWM Lager KL 203	KWM-Messing - KL	0,10	0,40	1,22	KL203
<b>7172055</b>	KWM Lager L55	KWM-Messing - L	0,10	1,00	1,22	L55
<b>7172204</b>	KWM Lager KL 204	KWM-Messing - KL	0,11	0,25	0,82	KL204
<b>7172205</b>	KWM Lager KL 205	KWM-Messing - KL	0,11	0,35	1,02	KL205
<b>7172206</b>	KWM Lager KL 206	KWM-Messing - KL	0,11	0,40	1,22	KL206
<b>7172207</b>	KWM Lager KL 207	KWM-Messing - KL	0,11	0,50	1,42	KL207
<b>7172208</b>	KWM Lager KL 208	KWM-Messing - KL	0,12	0,25	0,82	KL208
<b>326561</b>	KWM Lager C311	KWM-Messing - C	0,12	0,32	1,02	C311
<b>7172209</b>	KWM Lager KL 209	KWM-Messing - KL	0,12	0,35	1,02	KL209
<b>326954</b>	KWM Lager C332	KWM-Messing - C	0,12	0,35	1,22	C332
<b>7172210</b>	KWM Lager KL 210	KWM-Messing - KL	0,12	0,40	1,22	KL210
<b>7172211</b>	KWM Lager KL 211	KWM-Messing - KL	0,12	0,50	1,42	KL211
<b>7172212</b>	KWM Lager KL 212	KWM-Messing - KL	0,12	0,70	1,82	KL212
<b>7172213</b>	KWM Lager KL 213	KWM-Messing - KL	0,13	0,35	1,02	KL213
<b>7172214</b>	KWM Lager KL 214	KWM-Messing - KL	0,13	0,40	1,22	KL214
<b>7172215</b>	KWM Lager KL 215	KWM-Messing - KL	0,13	0,50	1,42	KL215
<b>7172216</b>	KWM Lager KL 216	KWM-Messing - KL	0,13	0,70	1,82	KL216
<b>7172217</b>	KWM Lager KL 217	KWM-Messing - KL	0,14	0,35	1,02	KL217
<b>232710</b>	KWM Lager C312	KWM-Messing - C	0,14	0,40	1,22	C312
<b>7172218</b>	KWM Lager KL 218	KWM-Messing - KL	0,14	0,40	1,22	KL218
<b>7172219</b>	KWM Lager KL 219	KWM-Messing - KL	0,14	0,50	1,42	KL219
<b>7172220</b>	KWM Lager KL 220	KWM-Messing - KL	0,14	0,70	1,82	KL220
<b>7172056</b>	KWM Lager L56	KWM-Messing - L	0,15	1,00	1,22	L56
<b>326562</b>	KWM Lager C313	KWM-Messing - C	0,16	0,32	1,02	C313

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172221</b>	KWM Lager KL 221	KWM-Messing - KL	0,16	0,35	1,02	KL221
<b>7172222</b>	KWM Lager KL 222	KWM-Messing - KL	0,16	0,40	1,22	KL222
<b>232711</b>	KWM Lager C314	KWM-Messing - C	0,16	0,43	1,22	C314
<b>7172223</b>	KWM Lager KL 223	KWM-Messing - KL	0,16	0,50	1,42	KL223
<b>7172224</b>	KWM Lager KL 224	KWM-Messing - KL	0,16	0,70	1,82	KL224
<b>7172225</b>	KWM Lager KL 225	KWM-Messing - KL	0,16	0,70	2,02	KL225
<b>232699</b>	KWM Lager C330	KWM-Messing - C	0,17	0,40	1,22	C330
<b>326956</b>	KWM Lager C338	KWM-Messing - C	0,17	0,50	1,22	C338
<b>232713</b>	KWM-Lager /68326-5	KWM-Messing - C	0,17	0,55	1,62	
<b>326566</b>	KWM Lager C347	KWM-Messing - C	0,17	0,60	1,32	C347
<b>7172226</b>	KWM Lager KL 226	KWM-Messing - KL	0,18	0,40	1,22	KL226
<b>7172227</b>	KWM Lager KL 227	KWM-Messing - KL	0,18	0,50	1,42	KL227
<b>7172228</b>	KWM Lager KL 228	KWM-Messing - KL	0,18	0,70	1,82	KL228
<b>7172229</b>	KWM Lager KL 229	KWM-Messing - KL	0,18	0,70	2,02	KL229
<b>326563</b>	KWM Lager C315	KWM-Messing - C	0,19	0,32	1,02	C315
<b>232700</b>	KWM Lager C326	KWM-Messing - C	0,19	0,40	1,22	C326
<b>232721</b>	KWM-Lager /68326-16	KWM-Messing - C	0,19	0,50	1,62	
<b>7172230</b>	KWM Lager KL 230	KWM-Messing - KL	0,20	0,40	1,22	KL230
<b>7172231</b>	KWM Lager KL 231	KWM-Messing - KL	0,20	0,50	1,42	KL231
<b>207403</b>	KWM Lager C348	KWM-Messing - C	0,20	0,60	1,22	C348
<b>7172232</b>	KWM Lager KL 232	KWM-Messing - KL	0,20	0,70	1,82	KL232
<b>7172233</b>	KWM Lager KL 233	KWM-Messing - KL	0,20	0,70	2,02	KL233
<b>7172001</b>	KWM Lager L01	KWM-Messing - L	0,20	1,00	1,22	L01
<b>326955</b>	KWM Lager C333	KWM-Messing - C	0,21	0,40	1,02	C333
<b>200165</b>	KWM Lager C301	KWM-Messing - C	0,21	0,50	1,62	C301
<b>232701</b>	KWM Lager C343	KWM-Messing - C	0,21	0,70	1,22	C343

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>115808</b>	KWM Lager C327	KWM-Messing - C	0,21	0,70	1,62	C327
<b>113960</b>	KWM Lager C329	KWM-Messing - C	0,21	0,70	2,52	C329
<b>7172234</b>	KWM Lager KL 234	KWM-Messing - KL	0,22	0,40	1,22	KL234
<b>7172235</b>	KWM Lager KL 235	KWM-Messing - KL	0,22	0,50	1,42	KL235
<b>7172236</b>	KWM Lager KL 236	KWM-Messing - KL	0,22	0,70	1,82	KL236
<b>7172237</b>	KWM Lager KL 237	KWM-Messing - KL	0,22	0,70	2,02	KL237
<b>207399</b>	KWM Lager C337	KWM-Messing - C	0,23	0,50	1,22	C337
<b>7172238</b>	KWM Lager KL 238	KWM-Messing - KL	0,24	0,40	1,22	KL238
<b>7172239</b>	KWM Lager KL 239	KWM-Messing - KL	0,24	0,50	1,42	KL239
<b>7172240</b>	KWM Lager KL 240	KWM-Messing - KL	0,24	0,70	1,82	KL240
<b>7172241</b>	KWM Lager KL 241	KWM-Messing - KL	0,24	0,70	2,02	KL241
<b>207401</b>	KWM Lager C316	KWM-Messing - C	0,25	0,53	1,22	C316
<b>232703</b>	KWM Lager C334	KWM-Messing - C	0,25	0,60	1,22	C334
<b>7172057</b>	KWM Lager L57	KWM-Messing - L	0,25	1,00	1,22	L57
<b>7172242</b>	KWM Lager KL 242	KWM-Messing - KL	0,26	0,40	1,22	KL242
<b>7172243</b>	KWM Lager KL 243	KWM-Messing - KL	0,26	0,50	1,42	KL243
<b>204373</b>	KWM Lager C344	KWM-Messing - C	0,26	0,70	1,22	C344
<b>7172244</b>	KWM Lager KL 244	KWM-Messing - KL	0,26	0,70	2,02	KL244
<b>207402</b>	KWM Lager C302	KWM-Messing - C	0,26	0,75	1,62	C302
<b>230785</b>	KWM Lager C303	KWM-Messing - C	0,26	1,20	2,02	C303
<b>7172245</b>	KWM Lager KL 245	KWM-Messing - KL	0,28	0,40	1,22	KL245
<b>7172246</b>	KWM Lager KL 246	KWM-Messing - KL	0,28	0,50	1,42	KL246
<b>7172247</b>	KWM Lager KL 247	KWM-Messing - KL	0,28	0,70	2,02	KL247
<b>7172248</b>	KWM Lager KL 248	KWM-Messing - KL	0,30	0,40	1,22	KL248
<b>7172249</b>	KWM Lager KL 249	KWM-Messing - KL	0,30	0,50	1,42	KL249
<b>232704</b>	KWM Lager C335	KWM-Messing - C	0,30	0,65	1,22	C335

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>118732</b>	KWM Lager C328	KWM-Messing - C	0,30	0,70	2,02	C328
<b>7172250</b>	KWM Lager KL 250	KWM-Messing - KL	0,30	0,70	2,02	KL250
<b>326564</b>	KWM Lager C345	KWM-Messing - C	0,30	0,90	1,32	C345
<b>7172002</b>	KWM Lager L02	KWM-Messing - L	0,30	1,00	1,22	L02
<b>7172064</b>	KWM Lager L64	KWM-Messing - L	0,30	1,40	1,82	L64
<b>7171031</b>	Bronze-Lager Nr. 31	Bergeon-Bronze	0,30	1,50	2,00	B31
<b>7170031</b>	Messing-Lager Nr.31	Bergeon-Messing	0,30	1,50	2,00	B31
<b>7172086</b>	KWM Lager L86	KWM-Messing - L	0,30	1,90	1,82	L86
<b>7171200</b>	Bronze-Lager Nr. 00	Bergeon-Bronze	0,30	2,80	2,00	B 00
<b>7170200</b>	Messing-Lager Nr. 00	Bergeon-Messing	0,30	2,80	2,00	B 00
<b>210332</b>	KWM Lager C331	KWM-Messing - C	0,31	0,70	1,22	C331
<b>200600</b>	KWM Lager C304	KWM-Messing - C	0,31	0,75	1,62	C304
<b>232714</b>	KWM Lager C305	KWM-Messing - C	0,31	1,20	2,02	C305
<b>232712</b>	KWM Lager C317	KWM-Messing - C	0,32	0,53	1,22	C317
<b>207400</b>	KWM Lager C339	KWM-Messing - C	0,32	0,70	1,62	C339
<b>232708</b>	KWM Lager C340	KWM-Messing - C	0,33	0,95	1,72	C340
<b>7172251</b>	KWM Lager KL 251	KWM-Messing - KL	0,35	0,40	1,22	KL251
<b>7172276</b>	KWM Lager KL 276	KWM-Messing - KL	0,35	0,50	0,72	KL276
<b>7172252</b>	KWM Lager KL 252	KWM-Messing - KL	0,35	0,60	1,62	KL252
<b>7172058</b>	KWM Lager L58	KWM-Messing - L	0,35	1,00	1,22	L58
<b>7171032</b>	Bronze-Lager Nr. 32	Bergeon-Bronze	0,35	1,50	2,00	B32
<b>7170032</b>	Messing-Lager Nr.32	Bergeon-Messing	0,35	1,50	2,00	B32
<b>207398</b>	KWM - Lager	KWM-Messing - C	0,40	0,19	1,62	
<b>7172277</b>	KWM Lager KL 277	KWM-Messing - KL	0,40	0,50	0,82	KL277
<b>7172253</b>	KWM Lager KL 253	KWM-Messing - KL	0,40	0,50	1,42	KL253
<b>7172254</b>	KWM Lager KL 254	KWM-Messing - KL	0,40	0,70	1,82	KL254

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172003</b>	KWM Lager L03	KWM-Messing - L	0,40	1,00	1,22	L03
<b>7172008</b>	KWM Lager L08	KWM-Messing - L	0,40	1,40	1,82	L08
<b>7171001</b>	Bronze-Lager Nr. 1	Bergeon-Bronze	0,40	1,50	2,00	B01
<b>7170001</b>	Messing-Lager Nr.1	Bergeon-Messing	0,40	1,50	2,00	B01
<b>7172087</b>	KWM Lager L87	KWM-Messing - L	0,40	1,90	1,82	L87
<b>7171033</b>	Bronze-Lager Nr. 33	Bergeon-Bronze	0,40	2,00	2,00	B33
<b>7170033</b>	Messing-Lager Nr. 33	Bergeon-Messing	0,40	2,00	2,00	B33
<b>7171100</b>	Bronze-Lager Nr. 0	Bergeon-Bronze	0,40	2,80	2,00	B0
<b>7170100</b>	Messing-Lager Nr. 0	Bergeon-Messing	0,40	2,80	2,00	B0
<b>200599</b>	KWM Lager C307	KWM-Messing - C	0,41	0,70	1,62	C307
<b>208762</b>	KWM Lager C306	KWM-Messing - C	0,41	0,75	1,22	C306
<b>326565</b>	KWM Lager C346	KWM-Messing - C	0,41	0,90	1,32	C346
<b>232715</b>	KWM Lager C308	KWM-Messing - C	0,41	1,20	2,02	C308
<b>232709</b>	KWM Lager C341	KWM-Messing - C	0,43	0,95	1,72	C341
<b>7172255</b>	KWM Lager KL 255	KWM-Messing - KL	0,45	0,40	1,22	KL255
<b>7172278</b>	KWM Lager KL 278	KWM-Messing - KL	0,45	0,50	0,82	KL278
<b>7172256</b>	KWM Lager KL 256	KWM-Messing - KL	0,45	0,60	1,62	KL256
<b>7172059</b>	KWM Lager L59	KWM-Messing - L	0,45	1,00	1,22	L59
<b>7171034</b>	Bronze-Lager Nr. 34	Bergeon-Bronze	0,45	2,00	2,00	B34
<b>7170034</b>	Messing-Lager Nr. 34	Bergeon-Messing	0,45	2,00	2,00	B34
<b>7172279</b>	KWM Lager KL 279	KWM-Messing - KL	0,50	0,50	0,92	KL279
<b>7172257</b>	KWM Lager KL 257	KWM-Messing - KL	0,50	0,50	1,42	KL257
<b>7172258</b>	KWM Lager KL 258	KWM-Messing - KL	0,50	0,70	1,82	KL258
<b>7172004</b>	KWM Lager L04	KWM-Messing - L	0,50	1,00	1,22	L04
<b>326568</b>	KWM Lager C349	KWM-Messing - C	0,50	1,00	1,62	C349
<b>7171035</b>	Bronze-Lager Nr. 35	Bergeon-Bronze	0,50	1,20	2,00	B35

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170035</b>	Messing-Lager Nr. 35	Bergeon-Messing	0,50	1,20	2,00	B35
<b>7172009</b>	KWM Lager L09	KWM-Messing - L	0,50	1,40	1,82	L09
<b>7171002</b>	Bronze-Lager Nr. 2	Bergeon-Bronze	0,50	1,50	2,00	B02
<b>7170002</b>	Messing-Lager Nr.2	Bergeon-Messing	0,50	1,50	2,00	B02
<b>7172032</b>	KWM Lager L32 -	KWM-Messing - L	0,50	1,90	1,82	L32
<b>7171036</b>	Bronze-Lager Nr. 36	Bergeon-Bronze	0,50	2,00	2,00	B36
<b>7170036</b>	Messing-Lager Nr. 36	Bergeon-Messing	0,50	2,00	2,00	B36
<b>7172094</b>	KWM Lager L94	KWM-Messing - L	0,50	2,70	1,82	L94
<b>232706</b>	KWM Lager C336	KWM-Messing - C	0,51	0,80	1,22	C336
<b>232718</b>	KWM Lager C309	KWM-Messing - C	0,51	1,00	2,02	C309
<b>7172259</b>	KWM Lager KL 259	KWM-Messing - KL	0,55	0,40	1,22	KL259
<b>7172280</b>	KWM Lager KL 280	KWM-Messing - KL	0,55	0,60	1,02	KL280
<b>7172260</b>	KWM Lager KL 260	KWM-Messing - KL	0,55	0,60	1,62	KL260
<b>7172060</b>	KWM Lager L60	KWM-Messing - L	0,55	1,00	1,22	L60
<b>7171037</b>	Bronze-Lager Nr. 37	Bergeon-Bronze	0,55	1,50	2,00	B37
<b>7170037</b>	Messing-Lager Nr. 37	Bergeon-Messing	0,55	1,50	2,00	B37
<b>7172261</b>	KWM Lager KL 261	KWM-Messing - KL	0,60	0,50	1,42	KL261
<b>7172281</b>	KWM Lager KL 281	KWM-Messing - KL	0,60	0,60	1,02	KL281
<b>7172262</b>	KWM Lager KL 262	KWM-Messing - KL	0,60	0,80	2,62	KL262
<b>7172005</b>	KWM Lager L05	KWM-Messing - L	0,60	1,00	1,22	L05
<b>7172010</b>	KWM Lager L10	KWM-Messing - L	0,60	1,40	1,82	L10
<b>7171003</b>	Bronze-Lager Nr. 3	Bergeon-Bronze	0,60	1,50	2,00	B03
<b>7170003</b>	Messing-Lager Nr. 3	Bergeon-Messing	0,60	1,50	2,00	B03
<b>7171533</b>	Bronze-Lager Nr. K 33	Bergeon-Bronze	0,60	1,90	1,80	K33
<b>7170533</b>	Messing-Lager Nr. K 33	Bergeon-Messing	0,60	1,90	1,80	K33
<b>7172033</b>	KWM Lager L33	KWM-Messing - L	0,60	1,90	1,82	L33



Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172095</b>	KWM Lager L95	KWM-Messing - L	0,60	2,70	1,82	L95
<b>7171004</b>	Bronze-Lager Nr. 4	Bergeon-Bronze	0,60	3,00	2,00	B04
<b>7170004</b>	Messing-Lager Nr. 4	Bergeon-Messing	0,60	3,00	2,00	B04
<b>232720</b>	KWM Lager C310	KWM-Messing - C	0,61	0,95	2,02	C310
<b>7172282</b>	KWM Lager KL 282	KWM-Messing - KL	0,65	0,60	1,12	KL282
<b>7172263</b>	KWM Lager KL 263	KWM-Messing - KL	0,65	0,60	1,62	KL263
<b>7172264</b>	KWM Lager KL 264	KWM-Messing - KL	0,65	0,70	2,02	KL264
<b>7171038</b>	Bronze-Lager Nr. 38	Bergeon-Bronze	0,65	2,00	2,00	B38
<b>7170038</b>	Messing-Lager Nr. 38	Bergeon-Messing	0,65	2,00	2,00	B38
<b>7172283</b>	KWM Lager KL 283	KWM-Messing - KL	0,70	0,60	1,12	KL283
<b>7172265</b>	KWM Lager KL 265	KWM-Messing - KL	0,70	0,70	1,82	KL265
<b>7172266</b>	KWM Lager KL 266	KWM-Messing - KL	0,70	0,80	2,32	KL266
<b>7172006</b>	KWM Lager L06	KWM-Messing - L	0,70	1,00	1,22	L06
<b>7171511</b>	Bronze-Lager Nr. K 11	Bergeon-Bronze	0,70	1,40	1,80	K11
<b>7170511</b>	Messing-Lager Nr. K 11	Bergeon-Messing	0,70	1,40	1,80	K11
<b>7172011</b>	KWM Lager L11	KWM-Messing - L	0,70	1,40	1,82	L11
<b>343902</b>	KWM Lager L150	KWM-Messing - L	0,70	1,40	2,72	L150
<b>7171005</b>	Bronze-Lager Nr. 5	Bergeon-Bronze	0,70	1,50	2,00	B05
<b>7170005</b>	Messing-Lager Nr. 5	Bergeon-Messing	0,70	1,50	2,00	B05
<b>7171534</b>	Bronze-Lager Nr. K 34	Bergeon-Bronze	0,70	1,90	1,80	K34
<b>7170534</b>	Messing-Lager Nr. K 34	Bergeon-Messing	0,70	1,90	1,80	K34
<b>7172034</b>	KWM Lager L34	KWM-Messing - L	0,70	1,90	1,82	L34
<b>7172096</b>	KWM Lager L96	KWM-Messing - L	0,70	2,70	1,82	L96
<b>343908</b>	KWM Lager L156	KWM-Messing - L	0,70	2,70	2,72	L156
<b>7171006</b>	Bronze-Lager Nr. 6	Bergeon-Bronze	0,70	3,00	2,00	B06
<b>7170006</b>	Messing-Lager Nr.6	Bergeon-Messing	0,70	3,00	2,00	B06

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172284</b>	KWM Lager KL 284	KWM-Messing - KL	0,75	0,70	1,22	KL284
<b>7172267</b>	KWM Lager KL 267	KWM-Messing - KL	0,75	0,70	2,02	KL267
<b>7171039</b>	Bronze-Lager Nr. 39	Bergeon-Bronze	0,75	2,00	2,00	B39
<b>7170039</b>	Messing-Lager Nr. 39	Bergeon-Messing	0,75	2,00	2,00	B39
<b>7172292</b>	KWM Lager KL 292	KWM-Messing - KL	0,79	0,50	1,42	KL292
<b>7172293</b>	KWM Lager KL 293	KWM-Messing - KL	0,79	0,60	1,62	KL293
<b>7172285</b>	KWM Lager KL 285	KWM-Messing - KL	0,80	0,70	1,22	KL285
<b>7172268</b>	KWM Lager KL 268	KWM-Messing - KL	0,80	0,70	1,82	KL268
<b>7172269</b>	KWM Lager KL 269	KWM-Messing - KL	0,80	0,80	3,02	KL269
<b>7172007</b>	KWM Lager L07	KWM-Messing - L	0,80	1,00	1,22	L07
<b>7171512</b>	Bronze-Lager Nr. K 12	Bergeon-Bronze	0,80	1,40	1,80	K12
<b>7170512</b>	Messing-Lager Nr. K 12	Bergeon-Messing	0,80	1,40	1,80	K12
<b>7172012</b>	KWM Lager L12	KWM-Messing - L	0,80	1,40	1,82	L12
<b>343903</b>	KWM Lager L151	KWM-Messing - L	0,80	1,40	2,72	L151
<b>7171007</b>	Bronze-Lager Nr. 7	Bergeon-Bronze	0,80	1,50	2,50	B07
<b>7170007</b>	Messing-Lager Nr. 7	Bergeon-Messing	0,80	1,50	2,50	B07
<b>7171535</b>	Bronze-Lager Nr.K 35	Bergeon-Bronze	0,80	1,90	1,80	K35
<b>7170535</b>	Messing-Lager Nr. K 35	Bergeon-Messing	0,80	1,90	1,80	K35
<b>7172035</b>	KWM Lager L35	KWM-Messing - L	0,80	1,90	1,82	L35
<b>343905</b>	KWM Lager L153	KWM-Messing - L	0,80	1,90	2,72	L153
<b>7172097</b>	KWM Lager L97	KWM-Messing - L	0,80	2,70	1,82	L97
<b>343909</b>	KWM Lager L157	KWM-Messing - L	0,80	2,70	2,72	L157
<b>7171008</b>	Bronze-Lager Nr. 8	Bergeon-Bronze	0,80	3,00	2,50	B08
<b>7170008</b>	Messing-Lager Nr. 8	Bergeon-Messing	0,80	3,00	2,50	B08
<b>7170101</b>	Messing-Lager Nr. 101	Bergeon-Messing hoch	0,80	5,00	2,00	B101
<b>7172270</b>	KWM Lager KL 270	KWM-Messing - KL	0,85	0,70	2,02	KL270

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172286</b>	KWM Lager KL 286	KWM-Messing - KL	0,85	0,80	1,32	KL286
<b>7171040</b>	Bronze-Lager Nr. 40	Bergeon-Bronze	0,85	2,00	2,50	B40
<b>7170040</b>	Messing-Lager Nr. 40	Bergeon-Messing	0,85	2,00	2,50	B40
<b>7172287</b>	KWM Lager KL 287	KWM-Messing - KL	0,90	0,80	1,32	KL287
<b>7172271</b>	KWM Lager KL 271	KWM-Messing - KL	0,90	0,80	2,32	KL271
<b>7172272</b>	KWM Lager KL 272	KWM-Messing - KL	0,90	0,80	3,02	KL272
<b>7172061</b>	KWM Lager L61	KWM-Messing - L	0,90	1,00	1,82	L61
<b>7171513</b>	Bronze-Lager Nr. K 13	Bergeon-Bronze	0,90	1,40	1,80	K13
<b>7170513</b>	Messing-Lager Nr. K 13	Bergeon-Messing	0,90	1,40	1,80	K13
<b>7172013</b>	KWM Lager L13	KWM-Messing - L	0,90	1,40	1,82	L13
<b>343904</b>	KWM Lager L152	KWM-Messing - L	0,90	1,40	2,72	L152
<b>7171009</b>	Bronze-Lager Nr. 9	Bergeon-Bronze	0,90	1,50	2,50	B09
<b>7170009</b>	Messing-Lager Nr. 9	Bergeon-Messing	0,90	1,50	2,50	B09
<b>7171536</b>	Bronze-Lager Nr. K 36	Bergeon-Bronze	0,90	1,90	1,80	K36
<b>7170536</b>	Messing-Lager Nr. K 36	Bergeon-Messing	0,90	1,90	1,80	K36
<b>7172036</b>	KWM Lager L36	KWM-Messing - L	0,90	1,90	1,82	L36
<b>343906</b>	KWM Lager L154	KWM-Messing - L	0,90	1,90	2,72	L154
<b>7172098</b>	KWM Lager L98	KWM-Messing - L	0,90	2,70	1,82	L98
<b>343910</b>	KWM Lager L158	KWM-Messing - L	0,90	2,70	2,72	L158
<b>7171010</b>	Bronze-Lager Nr. 10	Bergeon-Bronze	0,90	3,00	2,50	B10
<b>7170010</b>	Messing-Lager Nr. 10	Bergeon-Messing	0,90	3,00	2,50	B10
<b>7172288</b>	KWM Lager KL 288	KWM-Messing - KL	0,95	0,80	1,42	KL288
<b>7172273</b>	KWM Lager KL 273	KWM-Messing - KL	0,95	0,80	3,02	KL273
<b>7171041</b>	Bronze-Lager Nr. 41	Bergeon-Bronze	0,95	1,20	2,50	B41
<b>7170041</b>	Messing-Lager Nr. 41	Bergeon-Messing	0,95	1,20	2,50	B41
<b>7172294</b>	KWM Lager KL 294	KWM-Messing - KL	0,99	0,50	1,42	KL294

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172295</b>	KWM Lager KL 295	KWM-Messing - KL	0,99	0,60	1,62	KL295
<b>7172296</b>	KWM Lager KL 296	KWM-Messing - KL	0,99	0,70	1,82	KL296
<b>7172289</b>	KWM Lager KL 289	KWM-Messing - KL	1,00	0,80	1,42	KL289
<b>7172274</b>	KWM Lager KL 274	KWM-Messing - KL	1,00	0,80	2,32	KL274
<b>7172275</b>	KWM Lager KL 275	KWM-Messing - KL	1,00	0,80	3,02	KL275
<b>7172062</b>	KWM Lager L62	KWM-Messing - L	1,00	1,00	1,82	L62
<b>7172065</b>	KWM Lager L65 -	KWM-Messing - L	1,00	1,40	1,82	L65
<b>7171514</b>	Bronze-Lager Nr. K 14	Bergeon-Bronze	1,00	1,40	2,70	K14
<b>7170514</b>	Messing-Lager Nr. K 14	Bergeon-Messing	1,00	1,40	2,70	K14
<b>7172014</b>	KWM Lager L14	KWM-Messing - L	1,00	1,40	2,72	L14
<b>7171011</b>	Bronze-Lager Nr. 11	Bergeon-Bronze	1,00	1,50	3,00	B11
<b>7170011</b>	Messing-Lager Nr. 11	Bergeon-Messing	1,00	1,50	3,00	B11
<b>7171537</b>	Bronze-Lager Nr. K 37	Bergeon-Bronze	1,00	1,90	1,80	K37
<b>7170537</b>	Messing-Lager Nr. K 37	Bergeon-Messing	1,00	1,90	1,80	K37
<b>7172037</b>	KWM Lager L37	KWM-Messing - L	1,00	1,90	1,82	L37
<b>343907</b>	KWM Lager L155	KWM-Messing - L	1,00	1,90	2,72	L155
<b>7171042</b>	Bronze-Lager Nr. 42	Bergeon-Bronze	1,00	2,00	3,00	B42
<b>7170042</b>	Messing-Lager Nr.4 2	Bergeon-Messing	1,00	2,00	3,00	B42
<b>7172099</b>	KWM Lager L99	KWM-Messing - L	1,00	2,70	2,72	L99
<b>7171012</b>	Bronze-Lager Nr. 12	Bergeon-Bronze	1,00	3,00	3,00	B12
<b>7170012</b>	Messing-Lager Nr. 12	Bergeon-Messing	1,00	3,00	3,00	B12
<b>7170102</b>	Messing-Lager Nr. 102	Bergeon-Messing hoch	1,00	5,00	2,00	B102
<b>7170103</b>	Messing-Lager Nr. 103	Bergeon-Messing hoch	1,00	5,00	2,50	B103
<b>7172290</b>	KWM Lager KL 290	KWM-Messing - KL	1,05	0,90	1,52	KL290
<b>7172291</b>	KWM Lager KL 291	KWM-Messing - KL	1,10	0,90	1,52	KL291
<b>7172063</b>	KWM Lager L63	KWM-Messing - L	1,10	1,00	1,82	L63

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7171566</b>	Bronze-Lager Nr.K 66	Bergeon-Bronze	1,10	1,40	1,80	K66
<b>7170566</b>	Messing-Lager Nr.K 66	Bergeon-Messing	1,10	1,40	1,80	K66
<b>7172066</b>	KWM Lager L66	KWM-Messing - L	1,10	1,40	1,82	L66
<b>7171515</b>	Bronze-Lager Nr. K 15	Bergeon-Bronze	1,10	1,40	2,70	K15
<b>7170515</b>	Messing-Lager Nr. K 15	Bergeon-Messing	1,10	1,40	2,70	K15
<b>7172015</b>	KWM Lager L15	KWM-Messing - L	1,10	1,40	2,72	L15
<b>7171538</b>	Bronze-Lager Nr. K 38	Bergeon-Bronze	1,10	1,90	2,70	K38
<b>7170538</b>	Messing-Lager Nr. K 38	Bergeon-Messing	1,10	1,90	2,70	K38
<b>7172038</b>	KWM Lager L38	KWM-Messing - L	1,10	1,90	2,72	L38
<b>7171043</b>	Bronze-Lager Nr. 43	Bergeon-Bronze	1,10	2,00	3,00	B43
<b>7170043</b>	Messing-Lager Nr. 43	Bergeon-Messing	1,10	2,00	3,00	B43
<b>7172100</b>	KWM Lager L100	KWM-Messing - L	1,10	2,70	2,72	L100
<b>7172297</b>	KWM Lager KL 297	KWM-Messing - KL	1,19	0,70	2,02	KL297
<b>7172298</b>	KWM Lager KL 298	KWM-Messing - KL	1,19	0,80	2,32	KL298
<b>7171516</b>	Bronze-Lager Nr. K 16	Bergeon-Bronze	1,20	1,40	2,70	K16
<b>7170516</b>	Messing-Lager Nr. K 16	Bergeon-Messing	1,20	1,40	2,70	K16
<b>7172016</b>	KWM Lager L16	KWM-Messing - L	1,20	1,40	2,72	L16
<b>7171539</b>	Bronze-Lager Nr. K 39	Bergeon-Bronze	1,20	1,90	2,70	K39
<b>7170539</b>	Messing-Lager Nr. K 39	Bergeon-Messing	1,20	1,90	2,70	K39
<b>7172039</b>	KWM Lager L39 -	KWM-Messing - L	1,20	1,90	2,72	L39
<b>7171044</b>	Bronze-Lager Nr. 44	Bergeon-Bronze	1,20	2,00	3,00	B44
<b>7170044</b>	Messing-Lager Nr. 44	Bergeon-Messing	1,20	2,00	3,00	B44
<b>7172101</b>	KWM Lager L101	KWM-Messing - L	1,20	2,70	2,72	L101
<b>7170104</b>	Messing-Lager Nr. 104	Bergeon-Messing hoch	1,20	5,00	2,50	B104
<b>7170105</b>	Messing-Lager Nr. 105	Bergeon-Messing hoch	1,20	5,00	3,00	B105
<b>7171013</b>	Bronze-Lager Nr. 13	Bergeon-Bronze	1,25	1,50	3,00	B13

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170013</b>	Messing-Lager Nr. 13	Bergeon-Messing	1,25	1,50	3,00	B13
<b>7171045</b>	Bronze-Lager Nr. 45	Bergeon-Bronze	1,25	2,00	3,00	B45
<b>7170045</b>	Messing-Lager Nr. 45	Bergeon-Messing	1,25	2,00	3,00	B45
<b>7171014</b>	Bronze-Lager Nr. 14	Bergeon-Bronze	1,25	3,00	3,00	B14
<b>7170014</b>	Messing-Lager Nr. 14	Bergeon-Messing	1,25	3,00	3,00	B14
<b>7171517</b>	Bronze-Lager Nr. K 17	Bergeon-Bronze	1,30	1,40	2,70	K17
<b>7170517</b>	Messing-Lager Nr. K 17	Bergeon-Messing	1,30	1,40	2,70	K17
<b>7172017</b>	KWM Lager L17 -	KWM-Messing - L	1,30	1,40	2,72	L17
<b>7171540</b>	Bronze-Lager Nr. K 40	Bergeon-Bronze	1,30	1,90	2,70	K40
<b>7170540</b>	Messing-Lager Nr. K 40	Bergeon-Messing	1,30	1,90	2,70	K40
<b>7172040</b>	KWM Lager L40	KWM-Messing - L	1,30	1,90	2,72	L40
<b>7171046</b>	Bronze-Lager Nr. 46	Bergeon-Bronze	1,30	2,00	3,00	B46
<b>7170046</b>	Messing-Lager Nr.4 6	Bergeon-Messing	1,30	2,00	3,00	B46
<b>7172102</b>	KWM Lager L102	KWM-Messing - L	1,30	2,70	2,72	L102
<b>7172299</b>	KWM Lager KL 299	KWM-Messing - KL	1,39	0,80	2,62	KL299
<b>7172300</b>	KWM Lager KL 300	KWM-Messing - KL	1,39	0,80	3,02	KL300
<b>7171518</b>	Bronze-Lager Nr. K 18	Bergeon-Bronze	1,40	1,40	2,70	K18
<b>7170518</b>	Messing-Lager Nr. K 18	Bergeon-Messing	1,40	1,40	2,70	K18
<b>7172018</b>	KWM Lager L18	KWM-Messing - L	1,40	1,40	2,72	L18
<b>7171541</b>	Bronze-Lager Nr. K 41	Bergeon-Bronze	1,40	1,90	2,70	K41
<b>7170541</b>	Messing-Lager Nr. K 41	Bergeon-Messing	1,40	1,90	2,70	K41
<b>7172041</b>	KWM Lager L41	KWM-Messing - L	1,40	1,90	2,72	L41
<b>7171047</b>	Bronze-Lager Nr. 47	Bergeon-Bronze	1,40	2,00	3,50	B47
<b>7170047</b>	Messing-Lager Nr. 47	Bergeon-Messing	1,40	2,00	3,50	B47
<b>7172103</b>	KWM Lager L103	KWM-Messing - L	1,40	2,70	2,72	L103
<b>7170106</b>	Messing-Lager Nr. 106	Bergeon-Messing hoch	1,40	5,00	2,50	B106

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170107</b>	Messing-Lager Nr. 107	Bergeon-Messing hoch	1,40	5,00	3,00	B107
<b>7171519</b>	Bronze-Lager Nr. K 19	Bergeon-Bronze	1,50	1,40	2,70	K19
<b>7170519</b>	Messing-Lager Nr. K 19	Bergeon-Messing	1,50	1,40	2,70	K19
<b>7172019</b>	KWM Lager L19	KWM-Messing - L	1,50	1,40	2,72	L19
<b>7171015</b>	Bronze-Lager Nr. 15	Bergeon-Bronze	1,50	1,50	3,50	B15
<b>7170015</b>	Messing-Lager Nr. 15	Bergeon-Messing	1,50	1,50	3,50	B15
<b>7171542</b>	Bronze-Lager Nr. K 42	Bergeon-Bronze	1,50	1,90	2,70	K42
<b>7170542</b>	Messing-Lager Nr. K 42	Bergeon-Messing	1,50	1,90	2,70	K42
<b>7172042</b>	KWM Lager L42	KWM-Messing - L	1,50	1,90	2,72	L42
<b>7171048</b>	Bronze-Lager Nr. 48	Bergeon-Bronze	1,50	2,00	3,50	B48
<b>7170048</b>	Messing-Lager Nr.48	Bergeon-Messing	1,50	2,00	3,50	B48
<b>7172104</b>	KWM Lager L104	KWM-Messing - L	1,50	2,70	2,72	L104
<b>7171016</b>	Bronze-Lager Nr. 16	Bergeon-Bronze	1,50	3,00	3,50	B16
<b>7170016</b>	Messing-Lager Nr. 16	Bergeon-Messing	1,50	3,00	3,50	B16
<b>7171520</b>	Bronze-Lager Nr. K 20	Bergeon-Bronze	1,60	1,40	2,70	K20
<b>7170520</b>	Messing-Lager Nr. K 20	Bergeon-Messing	1,60	1,40	2,70	K20
<b>7172020</b>	KWM Lager L20	KWM-Messing - L	1,60	1,40	2,72	L20
<b>7171049</b>	Bronze-Lager Nr. 4 9	Bergeon-Bronze	1,60	1,50	3,50	B49
<b>7170049</b>	Messing-Lager Nr.4 9	Bergeon-Messing	1,60	1,50	3,50	B49
<b>7171543</b>	Bronze-Lager Nr. K 43	Bergeon-Bronze	1,60	1,90	2,70	K43
<b>7170543</b>	Messing-Lager Nr. K 43	Bergeon-Messing	1,60	1,90	2,70	K43
<b>7172043</b>	KWM Lager L43	KWM-Messing - L	1,60	1,90	2,72	L43
<b>7172105</b>	KWM Lager L105	KWM-Messing - L	1,60	2,70	2,72	L105
<b>7170108</b>	Messing-Lager Nr. 108	Bergeon-Messing hoch	1,60	5,00	3,00	B108
<b>7170109</b>	Messing-Lager Nr. 109	Bergeon-Messing hoch	1,60	5,00	3,50	B109
<b>7171050</b>	Bronze-Lager Nr. 50	Bergeon-Bronze	1,65	2,00	3,50	B50

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170050</b>	Messing-Lager Nr. 50	Bergeon-Messing	1,65	2,00	3,50	B50
<b>7171567</b>	Bronze-Lager Nr. K 67	Bergeon-Bronze	1,70	1,40	2,70	K67
<b>7170567</b>	Messing-Lager Nr. K 67	Bergeon-Messing	1,70	1,40	2,70	K67
<b>7172067</b>	KWM Lager L67	KWM-Messing - L	1,70	1,40	2,72	L67
<b>343911</b>	KWM Lager L159	KWM-Messing - L	1,70	1,40	3,52	L159
<b>7171588</b>	Bronze-Lager Nr. K 88	Bergeon-Bronze	1,70	1,90	2,70	K88
<b>7170588</b>	Messing-Lager Nr. K 88	Bergeon-Messing	1,70	1,90	2,70	K88
<b>7172088</b>	KWM Lager L88	KWM-Messing - L	1,70	1,90	2,72	L88
<b>343914</b>	KWM Lager L162	KWM-Messing - L	1,70	1,90	3,52	L162
<b>7171051</b>	Bronze-Lager Nr. 51	Bergeon-Bronze	1,70	2,00	3,50	B51
<b>7170051</b>	Messing-Lager Nr. 51	Bergeon-Messing	1,70	2,00	3,50	B51
<b>7172106</b>	KWM Lager L106	KWM-Messing - L	1,70	2,70	2,72	L106
<b>343917</b>	KWM Lager L165	KWM-Messing - L	1,70	2,70	3,52	L165
<b>7171017</b>	Bronze-Lager Nr. 17	Bergeon-Bronze	1,75	1,50	3,50	B17
<b>7170017</b>	Messing-Lager Nr. 17	Bergeon-Messing	1,75	1,50	3,50	B17
<b>7171018</b>	Bronze-Lager Nr. 18	Bergeon-Bronze	1,75	3,00	3,50	B18
<b>7170018</b>	Messing-Lager Nr. 18	Bergeon-Messing	1,75	3,00	3,50	B18
<b>7171521</b>	Bronze-Lager Nr. K 21	Bergeon-Bronze	1,80	1,40	2,70	K21
<b>7170521</b>	Messing-Lager Nr. K 21	Bergeon-Messing	1,80	1,40	2,70	K21
<b>7172021</b>	KWM Lager L21	KWM-Messing - L	1,80	1,40	2,72	L21
<b>343912</b>	KWM Lager L160	KWM-Messing - L	1,80	1,40	3,52	L160
<b>7171544</b>	Bronze-Lager Nr. K 44	Bergeon-Bronze	1,80	1,90	2,70	K44
<b>7170544</b>	Messing-Lager Nr. K 44	Bergeon-Messing	1,80	1,90	2,70	K44
<b>7172044</b>	KWM Lager L44	KWM-Messing - L	1,80	1,90	2,72	L44
<b>343915</b>	KWM Lager L163	KWM-Messing - L	1,80	1,90	3,52	L163
<b>7171052</b>	Bronze-Lager Nr. 52	Bergeon-Bronze	1,80	2,00	3,50	B52



Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170052</b>	Messing-Lager Nr. 52	Bergeon-Messing	1,80	2,00	3,50	B52
<b>7172107</b>	KWM Lager L107	KWM-Messing - L	1,80	2,70	2,72	L107
<b>343918</b>	KWM Lager L166	KWM-Messing - L	1,80	2,70	3,52	L166
<b>7170110</b>	Messing-Lager Nr. 110	Bergeon-Messing hoch	1,80	5,00	3,00	B110
<b>7170111</b>	Messing-Lager Nr. 111	Bergeon-Messing hoch	1,80	5,00	3,50	B111
<b>7171568</b>	Bronze-Lager Nr. K 68	Bergeon-Bronze	1,90	1,40	2,70	K68
<b>7170568</b>	Messing-Lager Nr. K 68	Bergeon-Messing	1,90	1,40	2,70	K68
<b>7172068</b>	KWM Lager L68	KWM-Messing - L	1,90	1,40	2,72	L68
<b>343913</b>	KWM Lager L161	KWM-Messing - L	1,90	1,40	3,52	L161
<b>7171589</b>	Bronze-Lager Nr. K 89	Bergeon-Bronze	1,90	1,90	2,70	K89
<b>7170589</b>	Messing-Lager Nr. K 89	Bergeon-Messing	1,90	1,90	2,70	K89
<b>7172089</b>	KWM Lager L89	KWM-Messing - L	1,90	1,90	2,72	L89
<b>343916</b>	KWM Lager L164	KWM-Messing - L	1,90	1,90	3,52	L164
<b>7171053</b>	Bronze-Lager Nr. 53	Bergeon-Bronze	1,90	2,00	3,50	B53
<b>7170053</b>	Messing-Lager Nr. 53	Bergeon-Messing	1,90	2,00	3,50	B53
<b>7172108</b>	KWM Lager L108	KWM-Messing - L	1,90	2,70	2,72	L108
<b>343919</b>	KWM Lager L167	KWM-Messing - L	1,90	2,70	3,52	L167
<b>7171522</b>	Bronze-Lager Nr. K 22	Bergeon-Bronze	2,00	1,40	3,50	K22
<b>7170522</b>	Messing-Lager Nr. K 22	Bergeon-Messing	2,00	1,40	3,50	K22
<b>7172022</b>	KWM Lager L22	KWM-Messing - L	2,00	1,40	3,52	L22
<b>7171019</b>	Bronze-Lager Nr. 19	Bergeon-Bronze	2,00	1,50	4,50	B19
<b>7170019</b>	Messing-Lager Nr. 19	Bergeon-Messing	2,00	1,50	4,50	B19
<b>7171545</b>	Bronze-Lager Nr. K 45	Bergeon-Bronze	2,00	1,90	3,50	K45
<b>7170545</b>	Messing-Lager Nr.K 45	Bergeon-Messing	2,00	1,90	3,50	K45
<b>7172045</b>	KWM Lager L45	KWM-Messing - L	2,00	1,90	3,52	L45
<b>7171054</b>	Bronze-Lager Nr. 54	Bergeon-Bronze	2,00	2,00	4,50	B54

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170054</b>	Messing-Lager Nr. 54	Bergeon-Messing	2,00	2,00	4,50	B54
<b>7172109</b>	KWM Lager L109	KWM-Messing - L	2,00	2,70	3,52	L109
<b>7171020</b>	Bronze-Lager Nr. 20	Bergeon-Bronze	2,00	3,00	4,50	B20
<b>7170020</b>	Messing-Lager Nr. 20	Bergeon-Messing	2,00	3,00	4,50	B20
<b>7170112</b>	Messing-Lager Nr. 112	Bergeon-Messing hoch	2,00	5,00	3,50	B112
<b>7170113</b>	Messing-Lager Nr. 113	Bergeon-Messing hoch	2,00	5,00	4,00	B113
<b>7172069</b>	KWM Lager L69	KWM-Messing - L	2,10	1,40	3,52	L69
<b>7172090</b>	KWM Lager L90	KWM-Messing - L	2,10	1,90	3,52	L90
<b>7171055</b>	Bronze-Lager Nr. 55	Bergeon-Bronze	2,10	2,00	4,50	B55
<b>7170055</b>	Messing-Lager Nr. 55	Bergeon-Messing	2,10	2,00	4,50	B55
<b>7172110</b>	KWM Lager L110	KWM-Messing - L	2,10	2,70	3,52	L110
<b>7172023</b>	KWM Lager L23	KWM-Messing - L	2,20	1,40	3,52	L23
<b>7172046</b>	KWM Lager L46	KWM-Messing - L	2,20	1,90	3,52	L46
<b>7172111</b>	KWM Lager L111	KWM-Messing - L	2,20	2,70	3,52	L111
<b>7170114</b>	Messing-Lager Nr. 114	Bergeon-Messing hoch	2,20	5,00	3,50	B114
<b>7170115</b>	Messing-Lager Nr. 115	Bergeon-Messing hoch	2,20	5,00	4,00	B115
<b>7171021</b>	Bronze-Lager Nr. 21	Bergeon-Bronze	2,25	1,50	4,50	B21
<b>7170021</b>	Messing-Lager Nr. 21	Bergeon-Messing	2,25	1,50	4,50	B21
<b>7171056</b>	Bronze-Lager Nr. 56	Bergeon-Bronze	2,25	2,00	4,50	B56
<b>7170056</b>	Messing-Lager Nr. 56	Bergeon-Messing	2,25	2,00	4,50	B56
<b>7171022</b>	Bronze-Lager Nr. 22	Bergeon-Bronze	2,25	3,00	4,50	B22
<b>7170022</b>	Messing-Lager Nr. 22	Bergeon-Messing	2,25	3,00	4,50	B22
<b>7172070</b>	KWM Lager L70	KWM-Messing - L	2,30	1,40	3,52	L70
<b>7172091</b>	KWM Lager L91	KWM-Messing - L	2,30	1,90	3,52	L91
<b>7172112</b>	KWM Lager L112	KWM-Messing - L	2,30	2,70	3,52	L112
<b>7172024</b>	KWM Lager L24	KWM-Messing - L	2,40	1,40	3,52	L24

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172047</b>	KWM Lager L47	KWM-Messing - L	2,40	1,90	3,52	L47
<b>7171057</b>	Bronze-Lager Nr. 57	Bergeon-Bronze	2,40	2,00	4,50	B57
<b>7170057</b>	Messing-Lager Nr. 57	Bergeon-Messing	2,40	2,00	4,50	B57
<b>7172113</b>	KWM Lager L113	KWM-Messing - L	2,40	2,70	3,52	L113
<b>7170116</b>	Messing-Lager Nr. 116	Bergeon-Messing hoch	2,40	5,00	3,50	B116
<b>7170117</b>	Messing-Lager Nr. 117	Bergeon-Messing hoch	2,40	5,00	4,00	B117
<b>7172071</b>	KWM Lager L71	KWM-Messing - L	2,50	1,40	3,52	L71
<b>7171023</b>	Bronze-Lager Nr. 23	Bergeon-Bronze	2,50	1,50	4,50	B23
<b>7170023</b>	Messing-Lager Nr. 23	Bergeon-Messing	2,50	1,50	4,50	B23
<b>7172092</b>	KWM Lager L92	KWM-Messing - L	2,50	1,90	3,52	L92
<b>7172114</b>	KWM Lager L114	KWM-Messing - L	2,50	2,70	3,52	L114
<b>7171024</b>	Bronze-Lager Nr. 24	Bergeon-Bronze	2,50	3,00	4,50	B24
<b>7170024</b>	Messing-Lager Nr. 24	Bergeon-Messing	2,50	3,00	4,50	B24
<b>7172025</b>	KWM Lager L25	KWM-Messing - L	2,60	1,40	3,52	L25
<b>343920</b>	KWM Lager L168	KWM-Messing - L	2,60	1,40	4,72	L168
<b>7172048</b>	KWM Lager L48	KWM-Messing - L	2,60	1,90	3,52	L48
<b>7172115</b>	KWM Lager L115	KWM-Messing - L	2,60	2,70	3,52	L115
<b>343923</b>	KWM Lager L171	KWM-Messing - L	2,60	2,70	4,72	L171
<b>7170118</b>	Messing-Lager Nr. 118	Bergeon-Messing hoch	2,60	5,00	3,50	B118
<b>7170119</b>	Messing-Lager Nr. 119	Bergeon-Messing hoch	2,60	5,00	4,00	B119
<b>7172072</b>	KWM Lager L72	KWM-Messing - L	2,70	1,40	3,52	L72
<b>343921</b>	KWM Lager L169	KWM-Messing - L	2,70	1,40	4,72	L169
<b>7172093</b>	KWM Lager L93	KWM-Messing - L	2,70	1,90	3,52	L93
<b>7172116</b>	KWM Lager L116	KWM-Messing - L	2,70	2,70	3,52	L116
<b>343924</b>	KWM Lager L172	KWM-Messing - L	2,70	2,70	4,72	L172
<b>7171058</b>	Bronze-Lager Nr. 58	Bergeon-Bronze	2,75	2,00	4,50	B58

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7170058</b>	Messing-Lager Nr. 58	Bergeon-Messing	2,75	2,00	4,50	B58
<b>7172026</b>	KWM Lager L26	KWM-Messing - L	2,80	1,40	3,52	L26
<b>343922</b>	KWM Lager L170	KWM-Messing - L	2,80	1,40	4,72	L170
<b>7172079</b>	KWM Lager L79	KWM-Messing - L	2,80	1,70	5,92	L79
<b>7172049</b>	KWM Lager L49	KWM-Messing - L	2,80	1,90	3,52	L49
<b>7172117</b>	KWM Lager L117	KWM-Messing - L	2,80	2,70	3,52	L117
<b>343925</b>	KWM Lager L173	KWM-Messing - L	2,80	2,70	4,72	L173
<b>7170120</b>	Messing-Lager Nr. 120	Bergeon-Messing hoch	2,80	5,00	4,00	B120
<b>7172138</b>	KWM Lager L138	KWM-Messing - L	2,90	1,40	4,72	L138
<b>7172073</b>	KWM Lager L73	KWM-Messing - L	2,90	1,40	5,92	L73
<b>7172080</b>	KWM Lager L80	KWM-Messing - L	2,90	1,70	5,92	L80
<b>7172143</b>	KWM Lager L143	KWM-Messing - L	2,90	2,70	4,72	L143
<b>7172139</b>	KWM Lager L139	KWM-Messing - L	3,00	1,40	4,72	L139
<b>7172027</b>	KWM Lager L27	KWM-Messing - L	3,00	1,40	5,92	L27
<b>7171025</b>	Bronze-Lager Nr. 25	Bergeon-Bronze	3,00	1,50	5,50	B25
<b>7170025</b>	Messing-Lager Nr. 25	Bergeon-Messing	3,00	1,50	5,50	B25
<b>7172050</b>	KWM Lager L50	KWM-Messing - L	3,00	1,70	5,92	L50
<b>7172144</b>	KWM Lager L144	KWM-Messing - L	3,00	2,70	4,72	L144
<b>7172118</b>	KWM Lager L118	KWM-Messing - L	3,00	2,70	5,92	L118
<b>7171026</b>	Bronze-Lager Nr. 26	Bergeon-Bronze	3,00	3,00	5,50	B26
<b>7170026</b>	Messing-Lager Nr. 26	Bergeon-Messing	3,00	3,00	5,50	B26
<b>7170121</b>	Messing-Lager Nr. 121	Bergeon-Messing hoch	3,00	5,00	4,50	B121
<b>7172140</b>	KWM Lager L140	KWM-Messing - L	3,20	1,40	4,72	L140
<b>7172028</b>	KWM Lager L28	KWM-Messing - L	3,20	1,40	5,92	L28
<b>7172051</b>	KWM Lager L51	KWM-Messing - L	3,20	1,70	5,92	L51
<b>7172145</b>	KWM Lager L145	KWM-Messing - L	3,20	2,70	4,72	L145

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172119</b>	KWM Lager L119	KWM-Messing - L	3,20	2,70	5,92	L119
<b>7172141</b>	KWM Lager L141	KWM-Messing - L	3,40	1,40	4,72	L141
<b>7172074</b>	KWM Lager L74	KWM-Messing - L	3,40	1,40	5,92	L74
<b>7172081</b>	KWM Lager L81	KWM-Messing - L	3,40	1,70	5,92	L81
<b>7172146</b>	KWM Lager L146	KWM-Messing - L	3,40	2,70	4,72	L146
<b>7172120</b>	KWM Lager L120	KWM-Messing - L	3,40	2,70	5,92	L120
<b>7172142</b>	KWM Lager L142	KWM-Messing - L	3,60	1,40	4,72	L142
<b>7172029</b>	KWM Lager L29	KWM-Messing - L	3,60	1,40	5,92	L29
<b>7172052</b>	KWM Lager L52	KWM-Messing - L	3,60	1,70	5,92	L52
<b>7172147</b>	KWM Lager L147	KWM-Messing - L	3,60	2,70	4,72	L147
<b>7172121</b>	KWM Lager L121	KWM-Messing - L	3,60	2,70	5,92	L121
<b>7172075</b>	KWM Lager L75	KWM-Messing - L	3,80	1,40	5,92	L75
<b>7172082</b>	KWM Lager L82	KWM-Messing - L	3,80	1,70	5,92	L82
<b>7172122</b>	KWM Lager L122	KWM-Messing - L	3,80	2,70	5,92	L122
<b>7172076</b>	KWM Lager L76	KWM-Messing - L	4,00	1,40	5,92	L76
<b>7171027</b>	Bronze-Lager Nr. 27	Bergeon-Bronze	4,00	1,50	6,50	B27
<b>7170027</b>	Messing-Lager Nr. 27	Bergeon-Messing	4,00	1,50	6,50	B27
<b>7172083</b>	KWM Lager L83	KWM-Messing - L	4,00	1,70	5,92	L83
<b>7172123</b>	KWM Lager L123	KWM-Messing - L	4,00	2,70	5,92	L123
<b>7171028</b>	Bronze-Lager Nr. 28	Bergeon-Bronze	4,00	3,00	6,50	B28
<b>7170028</b>	Messing-Lager Nr. 28	Bergeon-Messing	4,00	3,00	6,50	B28
<b>7170122</b>	Messing-Lager Nr. 122	Bergeon-Messing hoch	4,00	5,00	6,00	B122
<b>7172030</b>	KWM Lager L30	KWM-Messing - L	4,20	1,40	5,92	L30
<b>7172053</b>	KWM Lager L53	KWM-Messing - L	4,20	1,70	5,92	L53
<b>7172124</b>	KWM Lager L124	KWM-Messing - L	4,20	2,70	5,92	L124
<b>7172077</b>	KWM Lager L77	KWM-Messing - L	4,40	1,40	5,92	L77

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172084</b>	KWM Lager L84	KWM-Messing - L	4,40	1,70	5,92	L84
<b>7172125</b>	KWM Lager L125	KWM-Messing - L	4,40	2,70	5,92	L125
<b>343926</b>	KWM Lager L174	KWM-Messing - L	4,40	3,00	8,72	L174
<b>7170123</b>	Messing-Lager Nr. 123	Bergeon-Messing hoch	4,50	5,00	6,50	B123
<b>7172031</b>	KWM Lager L31	KWM-Messing - L	4,60	1,40	5,92	L31
<b>7172054</b>	KWM Lager L54	KWM-Messing - L	4,60	1,70	5,92	L54
<b>7172126</b>	KWM Lager L126	KWM-Messing - L	4,60	2,70	5,92	L126
<b>343927</b>	KWM Lager L175	KWM-Messing - L	4,60	3,00	8,72	L175
<b>7172078</b>	KWM Lager L78	KWM-Messing - L	4,80	1,40	5,92	L78
<b>7172085</b>	KWM Lager L85	KWM-Messing - L	4,80	1,70	5,92	L85
<b>7172127</b>	KWM Lager L127	KWM-Messing - L	4,80	2,70	5,92	L127
<b>343928</b>	KWM Lager L176	KWM-Messing - L	4,80	3,00	8,72	L176
<b>7171059</b>	Bronze-Lager Nr. 59	Bergeon-Bronze	5,00	2,00	8,50	B59
<b>7170059</b>	Messing-Lager Nr. 59	Bergeon-Messing	5,00	2,00	8,50	B59
<b>7171029</b>	Bronze-Lager Nr. 29	Bergeon-Bronze	5,00	3,00	7,50	B29
<b>7170029</b>	Messing-Lager Nr. 29	Bergeon-Messing	5,00	3,00	7,50	B29
<b>7172128</b>	KWM Lager L128	KWM-Messing - L	5,00	3,00	8,72	L128
<b>7170124</b>	Messing-Lager Nr. 124	Bergeon-Messing hoch	5,00	5,00	7,00	B124
<b>7172129</b>	KWM Lager L129	KWM-Messing - L	5,20	3,00	8,72	L129
<b>7172130</b>	KWM Lager L130	KWM-Messing - L	5,40	3,00	8,72	L130
<b>7172131</b>	KWM Lager L131	KWM-Messing - L	5,60	3,00	8,72	L131
<b>343929</b>	KWM Lager L177	KWM-Messing - L	5,60	4,00	8,72	L177
<b>7172132</b>	KWM Lager L132	KWM-Messing - L	5,80	3,00	8,72	L132
<b>343930</b>	KWM Lager L178	KWM-Messing - L	5,80	4,00	8,72	L178
<b>7171030</b>	Bronze-Lager Nr. 30	Bergeon-Bronze	6,00	3,00	8,50	B30
<b>7170030</b>	Messing-Lager Nr. 30	Bergeon-Messing	6,00	3,00	8,50	B30

Art.Nr.	Bezeichnung	Sorte	Bohrung	Höhe	Außen	Lager Nr.
<b>7172133</b>	KWM Lager L133	KWM-Messing - L	6,00	3,00	8,72	L133
<b>343931</b>	KWM Lager L179	KWM-Messing - L	6,00	4,00	8,72	L179
<b>7170125</b>	Messing-Lager Nr. 125	Bergeon-Messing hoch	6,00	5,00	8,00	B125
<b>7172134</b>	KWM Lager L134	KWM-Messing - L	6,20	4,00	8,72	L134
<b>7172135</b>	KWM Lager L135	KWM-Messing - L	6,40	4,00	8,72	L135
<b>7171060</b>	Bronze-Lager Nr. 60	Bergeon-Bronze	6,50	2,00	8,50	B60
<b>7170060</b>	Messing-Lager Nr. 60	Bergeon-Messing	6,50	2,00	8,50	B60
<b>7172136</b>	KWM Lager L136	KWM-Messing - L	6,50	4,00	8,72	L136
<b>7170126</b>	Messing-Lager Nr. 126	Bergeon-Messing hoch	6,50	5,00	8,50	B126
<b>7172137</b>	KWM Lager L137	KWM-Messing - L	6,80	4,00	8,72	L137
<b>7170127</b>	Messing-Lager Nr. 127	Bergeon-Messing hoch	ohne	5,00	3,00	B127
<b>7170128</b>	Messing-Lager Nr. 128	Bergeon-Messing hoch	ohne	5,00	4,00	B128
<b>7170129</b>	Messing-Lager Nr. 129	Bergeon-Messing hoch	ohne	5,00	5,00	B129
<b>7170130</b>	Messing-Lager Nr. 130	Bergeon-Messing hoch	ohne	5,00	6,00	B130



**Rudolf Flume Technik GmbH**

Hachestr. 66, D-45127 Essen  
Email: [info@flume.de](mailto:info@flume.de) [www.flume.de](http://www.flume.de)

**Hotlines Deutschland**

Telefon: +49 201 1899 - 0  
kostenl. Fax: +49 800 1899 - 100

**Hotlines Österreich**

Telefon: 0820 / 00 12 40  
Telefax: 0820 / 00 12 42